

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua			
Fecha	Tiempo	Observaciones-(Línea de colas, Línea de retorno de decantación, Línea de retorno de estanque o Línea de concentrado)	Mi número de cumplimiento si se detecta un incidente notificable
	00:00 hrs	Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y distancia a lo largo de la tubería para respaldar.	My Compliance # XXXXX
Thursday, October 21, 2021			
Turno Dia	0900hrs	Sensor de pH de Pond 12 presenta problema de comunicacion	
	1200hrs	Recorrido a puerto verificacion de linea de concentrado y retorno de agua OK	
	1700hrs	Verificaccion de linea de relave norte, noroeste y sur OK	
Turno Noche	0200hrs		
	0400hrs		
	0600hrs		
Friday, October 22, 2021			
Turno Dia	0900hrs	Recorrido a puerto verificacion de linea de concentrado y retorno de agua OK	
	1200hrs	Verificaccion de linea de relave norte, noroeste y sur OK	
	1700hrs		
Turno Noche	0200hrs		
	0400hrs		
	0600hrs		
Saturday, October 23, 2021			
Turno Dia	0900hrs	Verificaccion de linea de relave norte, noroeste y sur OK	
	1200hrs	Sin Novedad	
	1700hrs	Recorrido a puerto verificacion de linea de concentrado y retorno de agua OK	
Turno Noche	0200hrs		
	0400hrs		
	0600hrs		
Sunday, October 24, 2021			
	0900hrs	Sin Novedad	

Turno Dia	1200hrs	Recorrido a puerto verificacion de linea de concentrado y retorno de agua OK	
	1700hrs	Verificaccion de linea de relave norte, noroeste y sur OK	
Turno Noche	0200hrs		
	0400hrs		
	0600hrs		
Monday, October 25, 2021			
Turno Dia	0900hrs	Recorrido a puerto verificacion de linea de concentrado y retorno de agua OK	
	1200hrs	Verificaccion de linea de relave norte, noroeste y sur OK	
	1700hrs	Sin Novedad	
Turno Noche	0200hrs		
	0400hrs		
	0600hrs		
Tuesday, October 26, 2021			
Turno Dia	0900hrs		
	1200hrs		
	1700hrs		
Turno Noche	0200hrs	Verificaccion de linea de relave norte, noroeste y sur OK	
	0400hrs	Recorrido a puerto verificacion de linea de concentrado y retorno de agua OK	
	0600hrs	Fuga de agua por sello mecanico en 364-PP-9016	
Wednesday, October 27, 2021			
Turno Dia	0900hrs		
	1200hrs		
	1700hrs		
Turno Noche	0200hrs	Recorrido a puerto verificacion de linea de concentrado y retorno de agua OK	
	0400hrs	Fuga de agua por sello mecanico en 364-PP-9016	
	0600hrs	Verificaccion de linea de relave norte, noroeste y sur OK	
Thursday, October 28, 2021			
Turno Dia	0900hrs		
	1200hrs		
	1700hrs		
	0200hrs	Verificaccion de linea de relave norte, noroeste y sur OK	

Turno Noche	0400hrs	Recorrido a puerto verificacion de linea de concentrado y retorno de agua OK	
	0600hrs	Fuga de agua por sello mecanico en 364-PP-9016	
Friday, October 29, 2021			
Turno Dia	0900hrs		
	1200hrs		
	1700hrs		
Turno Noche	0200hrs		
	0400hrs		
	0600hrs		
Saturday, October 30, 2021			
Turno Dia	0900hrs		
	1200hrs		
	1700hrs		
Turno Noche	0200hrs		
	0400hrs		
	0600hrs		
Sunday, October 31, 2021			
Turno Dia	0900hrs		
	1200hrs		
	1700hrs		
Turno Noche	0200hrs		
	0400hrs		
	0600hrs		